

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "ТАНЕКО"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Нефтеперерабатывающий завод					
Производство переработки тяжелых остатков					
13619/4.НПЗ.ППТО.ЦЗК.02. Начальник смены	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство переработки тяжелых остатков	Выполняется
13619/4.НПЗ.ППТО.ЦЗК.03. Начальник смены (подмена)	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство переработки тяжелых остатков	Выполняется
Цех замедленного коксования					
13619/4.НПЗ.ППТО.ЦЗК.05. Начальник цеха	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство переработки тяжелых остатков. Цех замедленного коксования	Выполняется
35/7.22.СО.НПЗ.ППТО.ЦЗК.05. Заместитель начальника цеха (замедленного коксования - 2)	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство переработки тяжелых остатков. Цех замедленного коксования	Выполняется
Установка замедленного коксования - 2					
35/7.22.СО.НПЗ.ППТО.ЦЗК.УЗК-2.07. Начальник установки	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство переработки тяжелых остатков. Цех замедленного коксования	Выполняется
1221/8.НПЗ.ППТО.ЦЗК.УЗК-2.02. Оператор технологических установок (старший) 6 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство переработки тяжелых остатков. Цех замедленного коксования	Выполняется

	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство переработки тяжелых остатков. Цех замедленного коксования	Выполняется
1221/8.НПЗ.ППТО.ЦЗК.УЗК-2.03. Оператор технологических установок 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство переработки тяжелых остатков. Цех замедленного коксования	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство переработки тяжелых остатков. Цех замедленного коксования	Выполняется
1221/8.НПЗ.ППТО.ЦЗК.УЗК-2.04. Оператор технологических установок (подмена) 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство переработки тяжелых остатков. Цех замедленного коксования	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство переработки тяжелых остатков. Цех замедленного коксования	Выполняется
1221/8.НПЗ.ППТО.ЦЗК.УЗК-2.05. Машинист технологических насосов (компрессоров) 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство переработки тяжелых остатков. Цех замедленного коксования	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники долж-	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство переработки тяжелых остатков. Цех замедленного коксования	Выполняется

	ны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)				
1221/8.НПЗ.ППТО.ЦЗК.УЗК-2.06. Машинист технологических насосов (компрессоров, подмена) 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство переработки тяжелых остатков. Цех замедленного коксования	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство переработки тяжелых остатков. Цех замедленного коксования	Выполняется
1221/8.НПЗ.ППТО.ЦЗК.УЗК-2.07 .Машинист крана (крановщик) 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство переработки тяжелых остатков. Цех замедленного коксования	Выполняется
Участок транспортировки и отгрузки нефтяного кокса					
18/НПЗ.ППТО.ЦЗК.УТиОНК. Начальник участка	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство переработки тяжелых остатков. Цех замедленного коксования	Выполняется
	Применение работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа; ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем	Снизить воздействие вредного химического фактора (Аэрозоли ПФД) на работающего	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство переработки тяжелых остатков. Цех замедленного коксования	Выполняется
1221/8.НПЗ.ППТО.ЦЗК.УТиОНК.09. Оператор технологических установок 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда;	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство переработки тяжелых остатков. Цех	Выполняется

	соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)			замедленного коксования	
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство переработки тяжелых остатков. Цех замедленного коксования	Выполняется
	Применение работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа; ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем	Снизить воздействие вредного химического фактора (Аэрозоли ПФД) на работающего	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство переработки тяжелых остатков. Цех замедленного коксования	Выполняется
1221/8.НПЗ.ПШТО.ЦЗК.УТиОНК.10. Оператор технологических установок (подмена) 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство переработки тяжелых остатков. Цех замедленного коксования	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство переработки тяжелых остатков. Цех замедленного коксования	Выполняется
	Применение работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа; ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем	Снизить воздействие вредного химического фактора (Аэрозоли ПФД) на работающего	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство переработки тяжелых остатков. Цех замедленного коксования	Выполняется
1221/8.НПЗ.ПШТО.ЦЗК.УТиОНК.11. Оператор товарный 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство переработки тяжелых остатков. Цех замедленного коксования	Выполняется

	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство переработки тяжелых остатков. Цех замедленного коксования	Выполняется
	Применение работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа; ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем	Снизить воздействие вредного химического фактора (Аэрозоли ПФД) на работающего	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство переработки тяжелых остатков. Цех замедленного коксования	Выполняется
35/7.22.СО.НПЗ.ПШТО.ЦЗК.УТиОНК.18. Оператор товарный (подмена) 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство переработки тяжелых остатков. Цех замедленного коксования	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство переработки тяжелых остатков. Цех замедленного коксования	Выполняется
	Применение работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа; ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем	Снизить воздействие вредного химического фактора (Аэрозоли ПФД) на работающего	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство переработки тяжелых остатков. Цех замедленного коксования	Выполняется